


ENGLISH
ESPAÑOL

TRUPER®

Manual

Portable Thickness Planer

2 1/4 Hp
Power



CEP-12

Applies for:

Model

CEP-12

Code

16240

 CAUTION



Read this manual thoroughly
before using the tool.




Technical data	3
Power requirements	3
 General power tool safety warnings	4
 Safety warnings for power planers	5
Parts	6
Assembly	7
Adjustments	8
Start up	9
Maintenance	11
Troubleshooting	12
Notes	13
Authorized service centers	15
Warranty policy	16

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.



CEP-12

Code	•	16240
Description	•	Portable thickness planer
Measurements	•	23" x 27" x 18"
Voltage	•	127 V~
Frequency	•	60 Hz
Current	•	15 A
Power	•	2 1/4 Hp
Speed	•	10 000 RPM
Cutting Speed	•	20 000 cuts/min
Work Cycle	•	120 minutes' work and 30 minutes' rest. Maximum 6 hours daily.
Conductors	•	14 AWG x 3C with 221 °F insulation.
Insulation	•	Class I

Power Cord Grips used in this product: Type "Y".

Tool Build Quality: Basic insulation

Thermal insulation on motor winding: Class B

WARNING Avoid the risk of electric shock or severe injury. When the power cable gets damaged it should only be replaced by the manufacturer or at a TRUPER® Authorized Service Center. The build quality of the electric insulation is altered if spills or liquid gets into the tool while in use. Do not expose to rain, liquids and/or dampness.


WARNING Before gaining access to the terminals all power sources should be disconnected.



Power requirements

WARNING The tool shall be grounded while in use to prevent an electric shock. • Connect the plug into a properly grounded outlet as shown in example A. Not all the outlets are properly grounded. If in doubt verify with a certified electrician. • If the outlet you plan to be using for the tool has two poles (2 orifices). **FOR NO REASON AT ALL DO NOT REMOVE OR ALTER THE GROUND CONDUCTOR IN THE PLUG.** Use a temporary adaptor as shown in example B and always connect the ground lug as indicated.

CAUTION When using an extension cable, verify the gauge is enough for the power that the tool needs. A lower gauge cable will cause voltage drop in the line, resulting in power loss and the motor will overheat. The following table shows the right size to use depending on cable's length and the ampere capability shown in the tool's nameplate. When in doubt use the next higher gauge.



Ampere Capacity	Number of Conductors	Extension Gauge
From 0 A and up to 10 A		From 6 ft to 49 ft Higher than 49 ft
From 10 A and up to 13 A		18 AWG 16 AWG
From 13 A and up to 15 A		16 AWG 14 AWG
From 15 A and up to 20 A	3 (one grounded)	14 AWG 12 AWG
		8 AWG 6 AWG

* It is safe to use only if the extensions themselves have an artifact for over current protection. AWG = American Wire Gauge. Reference: NMX-J-195-ANCE

WARNING When operating power tools outdoors use a grounded extension cable labeled "Outdoor Use" VOLTECK. These extension cables are specially designed to be used outdoors and reduce the risk of an electric shock.



General power tools safety warnings



⚠ WARNING! Read carefully all safety warnings and instructions listed below. Failure to comply with any of these warnings may result in electric shock, fire and / or severe damage. **Save all warnings and instructions for future references.**

Work area

Keep your work area clean, and well lit.

Cluttered and dark areas may cause accidents.



Never use the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Sparks generated by power tools may ignite the flammable material.



Keep children and bystanders at a safe distance while operating the tool.

Distractions may cause loss of control.



Electrical Safety

The tool plug must match the power outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with grounded power tools.



Modified plugs and different power outlets increase the risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces, such as pipes, radiators, electric ranges and refrigerators.

The risk of electric shock increases if your body is grounded.

Do not expose the tool to rain or wet conditions.

Water entering into the tool increases the risk of electric shock.

Do not force the cord. Never use the cord to carry, lift or unplug the tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

When operating a tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Using an adequate outdoor extension cord reduces the risk of electric shock.

If operating the tool in a damp location cannot be avoided, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.

Using a GFCI reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of distraction while operating the tool may result in personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as safety glasses, anti-dust mask, non-skid shoes, hard hats and hearing protection used in the right conditions significantly reduce personal injury.



Prevent unintentional starting up. Ensure the switch is in the "OFF" position before connecting into the power source and / or battery as well as when carrying the tool.

Transporting power tools with the finger on the switch or connecting power tools with the switch in the "ON" position may cause accidents.

Remove any wrench or vice before turning the power tool on.

Wrenches or vices left attached to rotating parts of the tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables a better control on the tool during unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothes and gloves away from the moving parts.

Loose clothes, jewelry or long hair may get caught in moving parts.



If you have dust extraction and recollection devices connected onto the tool, inspect their connections and use them correctly.

Using these devices reduce dust-related risks.

Power Tools Use and Care

Do not force the tool. Use the adequate tool for your application.



The correct tool delivers a better and safer job at the rate for which it was designed.

Do not use the tool if the switch is not working properly.

Any power tool that cannot be turned ON or OFF is dangerous and should be repaired before operating.

Disconnect the tool from the power source and / or battery before making any adjustments, changing accessories or storing.

These measures reduce the risk of accidentally starting the tool.

Store tools out of the reach of children. Do not allow persons that are not familiar with the tool or its instructions to operate the tool.



Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Service the tool. Check the mobile parts are not misaligned or stuck. There should not be broken parts or other conditions that may affect its operation. Repair any damage before using the tool.

Most accidents are caused due to poor maintenance to the tools.



Keep the cutting accessories sharp and clean.

Cutting accessories in good working conditions are less likely to bind and are easier to control.

Use the tool, components and accessories in accordance with these instructions and the projected way to use it for the type of tool when in adequate working conditions.

Using the tool for applications different from those it was designed for, could result in a hazardous situation.

Service

Repair the tool in a TRUPER® Authorized Service Center using only identical spare parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.



Children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities shall not operate the tool, neither inexperienced people or without knowledge in the use of the tool, unless supervised by a person responsible of their safety or if receiving previous instructions about the tool operation.

Children shall be kept under supervision to double-check they will not play with the tool. Tight supervision shall be used with children or disabled persons to prevent from using or being close to any household tool.



This tool is in compliance with
the Official Mexican Standard
(NOM - Norma Oficial Mexicana).

Before Operating the Tool

• The extension cable shall be entirely unrolled to prevent a potential overheating.

• Double check the voltage in the power outlet is equal to the rated power described in the equipment nameplate. 

⚠ CAUTION • Remove from the workplace all types of rags, clothes, cables, ropes or any other object that could get trapped in the planer blades.

⚠ WARNING • Remove nails, screws or any other object from the work piece. These objects may damage the blades and the tool. Also, represent a safety hazard.

⚠ CAUTION • The blades are sharp and can easily cause wounds. Use care when handling the blades and when assembling the cutter head.

⚠ CAUTION • Before starting any job, make sure the installation screws in the blades are perfectly tight.

• Before operating the tool, turn it ON leave it running a couple of minutes. Look for vibrations indicating a faulty installation or an unbalanced blade.

• Double check the blades are correctly mounted as described in the instructions.

While Operating the Tool

⚠ CAUTION • Hold the work piece firmly with both hands and keep them away from the cutter head.

• Do not force the work piece into the machine. Allow the brush to gain the proper feed speed.

• Verify the feeding rollers occasionally to make sure wood chips and burrs are not housed into the components. If the bearings are not sitting firmly, the feeding rolls will not keep the work piece against the bed, causing it to travel back.

⚠ WARNING • Plan only wood pieces.

• Use solid wood, with no loose knots and as few firm knots as possible.

• Never stand directly in the entryway or exit of the piece. Stand always aside the machine.

⚠ CAUTION • Make sure the blades are not in contact with the workpiece when connecting the machine.

• Before cutting, wait for the blades to reach full speed.

⚠ CAUTION • Never leave the tool ON unsupervised.

• After long periods or running, the metallic parts can be very hot.


• When possible, use a dust extraction system.

After Operating the Tool

• Before trying to carry out adjustments, turn OFF the tool and wait for the blades to come to a complete stop.

⚠ DANGER • Never try to retrieve stuck work pieces from the cutter head using your hands. To retrieve a stuck piece, turn OFF and disconnect the tool. Use a stick to remove the shavings.

• When necessary, replace both blades at the same time. Otherwise, the resulting unbalance will cause vibrations and will shorten the useful life of the blades and the tool. Handle blades with extreme care.




Assembly

 TRUPER®

Fixing the Planer to a Surface


- The planer shall be fixed on a flat, leveled, stable surface that will support safely the planer weight along with the work pieces.
- The planer shall be secured to this surface using four M8 x 2" Allen screws. (Not included).
- If the planer is not mounted onto a base, mount it onto two pieces of wood to assure stability.



Orifice for the screws with bores in the base

Before attaching the planer, place the 4 anti-vibration pads at each of the corners.

Position the crank handle in the upper part of the planer as shown in the diagram, and fasten it in place with the included screw.



Blades Replacement and Mounting



CAUTION • Wear safety gloves to handle the cutter head and the blades to prevent cuts and lacerations in your hands.

- To replace worn blades set the cutter head and turn it manually until gaining access to one of the blades. To carry out this operation the anti-woods guard shall not be mounted.
- Loosen the blocking bar (**A**) turning the fastening screws (**B**) in a clockwise direction. The blades (**C**) rest against the spring (**D**) and will be expelled when the blocking bar is loose.
- Remove the blade and turn it around so the sharp edge that was making contact with the spring faces outwards from the cutter head. If both sharp edges are damaged, install a new blade.
- To mount back the blade in the cutter head, fix the blocking bar (**A**) in the cutter head slot.
- Insert the blade in the slot so that it makes contact with the springs (**D**) and turn the screws in a counter clockwise direction but not tightening all the way. Make sure the blade is facing the right direction as shown in the image.
- Adjust the blade height to $1/16"$ using the gauge (**E**). Set both bases firmly in the cutter head cylinder and making contact with the blade. The gauge will push the blade towards the springs into the adequate height. Tighten firmly the screws to secure the blade in place and prevent accidents.

CAUTION • The blade height shall be calibrated each time it is removed, no matter the reason.

CAUTION • The blade edge is very delicate. Use care not to damage the blade with the gauge.

- Make sure to set back the anti-chips guard after the blades are set.



Anti-chip Guard Assembly

- The anti-chip guard is mounted in the rear of the planer and is fixed with the butterfly nuts.








Table Extensions Assembly

- The table extensions are factory aligned, however, can be misaligned with use.
- Adjust the two hex screws (**A**) that act as stoppers for both extensions (front and rear). Previously, loosen the safety nuts (**B**).
- Set one straight edge piece through the main table, and the extension to be adjusted to verify alignment.




Work Table and Cutter Head Alignment

- Plan a wood piece and measure thickness after cutting. If the thickness is not even in both sides of the piece, is because the cutter head and the work piece are not properly aligned.
- To align, use two identical pieces of hard wood with the shape and measurements shown in the image (**C**) to level the cutter head with the table.
- Using care, lean the planer on its rear side.
- Under the main table, loosen the lock (**D**) horizontal cone gear.
- Disengage the cone gears and turn the vertical cone gear (**F**) to adjust height in the appropriate side. Turning the gear one step of a tooth in a counter clockwise direction equals an increase of 0.05" planning thickness.
- After making adjustments, couple and secure the cone gears.
- If necessary, repeat the procedure in the opposite side.



Depth Scale Adjustment

- Feed a piece of scrap wood to plan (see page 10).
- Compare the measured thickness in the planned piece with the reading in the cutting depth scale.
- If there is no match, loosen the scale guide screws (**G**) and adjust to the thickness measurement in the planned piece.
- Test again using another piece of scrap wood and, if necessary, repeat the procedure until the measurement indicated in the scale guide matches the planned piece thickness.




Start Up

Turning ON


- The planer is built with a switch (**H**) with a safety key (**REMOVE TO LOCK**) to prevent unauthorized use. If not working with the machine for a long period of time and there is the possibility that third parties, especially children could use it, remove the safety key (**REMOVE TO LOCK**) with the switch in the **0** position. Leave the key in a safe place. Do not lose it because you will not be able to use the planer.
- To turn ON the planer, insert the safety key (**REMOVE TO LOCK**) and lift the switch in the **I** position.
- To turn OFF the planer, lower the switch onto the **0** position.

WARNING • Double check the switch is in the **OFF** position before connecting the planer into the power supply.



Power Overload Protection

- The planer is built with an overload protection switch (**I**). If overloaded, the switch will trigger. To restart the motor, follow these steps:
 - 1.- Set the switch (**H**) in the **0** position.
 - 2.- Leave it cooling down at least 5 minutes
 - 3.- Press the overload protection switch (**I**).
 - 4.- Set the switch (**H**) in the **I** position to start the equipment.




NOTE: If the equipment shuts down again, please go to a  **TRUPER®** Authorized Service Center.

Cutting Depth Adjustment

- Thickness in the work piece will depend on the distance of the cutter head and the work piece.
- To adjust the distance, turn the cutting depth control hand shank (**J**).
- The cutting depth adjustment can be read in the depth scale (**K**). The grading of the adjustment is $1/16$ " per hand shank turn.
- Always start the job making a light planning cut. Cutting depth in the subsequent steps may be increased up to $1/8$ ". However, remember that a light cut produces a finer finish than a thick cut.

WARNING • Never carry out planning above $1/8$ " in one step. Neither try to work wood smaller than 5" long. Always wear protective face mask. Do not work on pieces with a thickness smaller than $3/16$ ". Do not work pieces with a thickness greater than 6"




Feeding the Work Piece

- Feeding direction is pushing towards the planer front as indicated in the graph. Do not try to do it from the rear.
- Support the work piece on the table extension using both hands. Push the piece inside the planer. Do not take it off the table.
- WARNING** • Use care. Do not put hands inside the planer to avoid severe injuries.
- The outward pieces can be set on return rollers to return the pieces to the operator and facilitate making gradual cuts in the same piece.

CAUTION • Consider the following table to get a quality job and prevent accidents:

Feeding length (minimum):	5"
Feeding width (maximum):	12-1/2"
Feeding thickness:	0.2" - 6"
Cutting depth (maximum):	$1/8$ "
Feeding speed: *(feet per minute)	26.2 fpm*




Start Up


 **TRUPER®**

For a good finish

- To get a good finish, make small consecutive cuts until getting the thickness you need.
- Feed the work piece with the wood fibers in the planer direction to gain a clean work and to prevent the fibers to get lifted or torn giving wood surface a hairy appearance.
- Feeding the piece in a transversal way can also cause big splinters to detach giving a very unpleasant appearance.
- Take notice of the piece depth and width, its harness, humidity, if is straight, direction and structure of grain. With time and experience, you will gain advantage of these factors.
- Work with pieces in good repair, without loose knots and with the least number of firm knots. When working with a new type of wood, carry out tests in scrap wood before working the final product.
- Every deep cut shall be made gradually. Move the depth control hand shank so that the cutter head descends no more than 1/8" and complete another step. Repeat this process until getting the desired depth.



Recommended



Not recommended

Maintenance

WARNING Disconnect the power cable from the power supply before carrying out adjustments, service or maintenance in the machine.

- Accumulation of saw dust and other particles may cause the machine working with little precision. Periodic cleansing is not only advisable but mandatory to gain fine planning.
- Small parts like blocking bars wedges and the cutter head shall be cleaned with a brush and prevent foreign materials getting stuck and be possible to set them in their positions. Oil lightly those parts.
- Remove resin and other materials accumulated in the feeding rollers. Use a non-flammable solvent.
- Carbon brush replacement. Replace carbon bushes when their size of approximately 1/4" long. Both carbon brushes shall be replaced always at the same time.

Lubrication

- Lubrication recommended for the rollers' chains, running with a medium to low operation speed consists in only keeping the chains clean.
- When there is a considerable accumulation of dust and dirt, or wood shavings, cover the chain with a light film or oil. Never apply oil directly on the chain. Oil in excess may hinder the main purpose of lubrication because it accelerates the accumulation of dust, wood shavings, etc., and get into the chain grooves. This shortens the useful life of the chain leading to a premature replacement.
- This applies to speed reduction and chain height adjustment, as well as elevation screws.
- The cutter head bearings are factory lubricated and sealed. There is no need of further attention.

Service

Servicing the machine shall only be carried out by certified personnel in a  **TRUPER®** Authorized Service Center. Service and maintenance carried out by non-certified personnel may result dangerous and can cause personal injuries and makes the Warranty void.

Problem	Cause	Solution
Hairy finish.	<ul style="list-style-type: none"> Wood has too much humidity. Dull blades. 	<ul style="list-style-type: none"> Dry the wood. Sharpen the blades.
Torn fibers.	<ul style="list-style-type: none"> Cut is too thick. Blades cutting against the fibers. Dull blades. 	<ul style="list-style-type: none"> Check the right cutting depth. Feed the wood piece in the fibers direction or turn around the piece 180° Sharpen the blades.
Rough or raised fibers.	<ul style="list-style-type: none"> Dull blades. The cut is too thick. High contents of humidity. Damaged cutter head bearings. 	<ul style="list-style-type: none"> Sharpen the blades. Check the right cutting depth. Dry the wood. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center to replace the bearings.
Poor wood feed.	<ul style="list-style-type: none"> The planer table is dirty. Damaged feed rollers. Damaged sprocket. Damaged bearing box. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove dirt or residues. Lubricate table. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center.
Stuck work piece.	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect blade height adjustment. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the blade to the right height.
Uneven cutting depth from side to side.	<ul style="list-style-type: none"> Misaligned blade. The cutter head is misaligned to the table. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the blade. Adjust the cutter head and the table.
The piece thickness is not matching the scale reading.	<ul style="list-style-type: none"> The cutting scale guide is not adjusted. 	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the cutting depth scale.
The chain jumps.	<ul style="list-style-type: none"> Misaligned sprockets. Worn sprockets. 	<ul style="list-style-type: none"> Align sprockets. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center
The machine does not start.	<ul style="list-style-type: none"> It is unplugged. The protection switch fuse is broken. Motor failure. Loose connections. Protection switch restarting. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the plug. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center. Go to a C TRUPER® Authorized Service Center. Allow the machine to cool down before starting again.
The motor stops repeatedly.	<ul style="list-style-type: none"> The power extension is too long or the gauge is low. Dull blades. Working with low voltage. 	<ul style="list-style-type: none"> Use a shorter power extension or with a higher gauge. Sharpen or replace the blades. Verify the feeding voltage.

Authorized service centers



In the event of any problem contacting a Truper Authorized Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers **800 690-6990** or **800-018-7873** to get information about the nearest Service Center.

AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN GRAL. BARRAGAN #1201, COL. GREMIAL, C.P. 20030, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 449 994 0537	MORELOS	FIX FERRETERÍAS CAPITAN ANZURES #95, ESQ. JOSÉ PERDIZ, COL. CENTRO, C.P. 62740, CUAUTLA, MOR. TEL.: 735 352 8931
BAJA CALIFORNIA	SUCRICAL TIJUANA AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C. TEL.: 664 969 5100	NAYARIT	HERRAMIENTAS DE TEPIC MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAY. TEL.: 311 258 0540
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRETERÍAS FELIPE ÁNGELES ESQ. RUIZ CORTÍNEZ S/N, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23670, CD. CONSTITUCIÓN, B.C.S. TEL.: 613 132 1115	NUEVO LEÓN	SUCRICAL MONTERREY CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANAHUAC, C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
CAMPECHE	TORNILLERÍA Y FERRETERÍA AAA AV. ALVARO OBREGÓN #524, COL. ESPERANZA C.P. 24080 CAMPECHE, CAMP. TEL.: 981 815 2808	OAXACA	FIX FERRETERÍAS AV. 20 DE NOVIEMBRE #910, COL. CENTRO, C.P. 68300, TUXTEPEC, OAX. TEL.: 287 106 3092
CHIAPAS	FIX FERRETERÍAS AV. CENTRAL SUR #27, COL. CENTRO, C.P. 30700, TAPACHULA, CHIS. TEL.: 962 118 4083	PUEBLA	SUCRICAL PUEBLA AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUATLACINGO, PUE. TEL.: 222 282 8282 / 84 / 85 / 86
CHIHUAHUA	SUCRICAL CHIHUAHUA AV. SILVESTRE TERRAZAS #12-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CIUAHTEMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 614 434 0052	QUERÉTARO	ARU HERRAMIENTAS S.A DE C.V. AV. PUERTO DE VERACRUZ #110, COL. RANCHO DE ENMEDIO, C.P. 76842, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. TEL.: 427 268 4544
CIUDAD DE MÉXICO	FIX FERRETERÍAS EL MONSTRUO DE CORREDIGORA, CORREDIGORA # 35, COL. CENTRO, C.P. 06060, CIUAHTEMOC, CDMX. TEL: 55 5522 5031 / 5522 4861	QUINTA ROO	FIX FERRETERÍAS CARRETERA FEDERAL MZ. 46 LT. 3 LOCAL 2, COL EJIDAL, C.P. 77710 PLAYA DEL CARMEN, Q.R. TEL.: 984 267 3140
COAHUILA	SUCRICAL TORREÓN CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 23	SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRETERÍAS AV. UNIVERSIDAD #1850, COL. EL PASEO, C.P. 78320, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. TEL: 444 822 4341
COLIMA	BOMBAS Y MOTORES BYMTESA DE MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE SEPTIEMBRE, C.P. 28239, MANZANILLO, COL. TEL.: 314 352 1986 / 352 2013	SINALOA	SUCRICAL CULIACÁN AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN. TEL.: 667 173 9159 / 173 8400
DURANGO	TORNILLOS ÁGUILA, S.A. DE C.V. MAZURIO #200, COL. LUIS ECHEVERRÍA, DURANGO, DGO. TEL.: 618 817 1946 / 618 818 2844	SONORA	FIX FERRETERÍAS CALLE 5 DE FEBRERO #517, SUR LT. 25 MZ. 10, COL. CENTRO, C.P. 85000, CD. OBREGÓN, SON. TEL.: 644 413 2392
ESTADO DE MÉXICO	SUCRICAL CENTRO JILOTEPEC PARQUE INDUSTRIAL # 1, COL. PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL.: 761 782 9101 EXT. 5728 Y 5102	TABASCO	SUCRICAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 993 353 7244
GUANAJUATO	CÍA. FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN #225, CD. INDUSTRIAL, C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88	TAMAULIPAS	VM ORINGS Y REFACCIONES CALLE ROSITA #527 ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y GRAL. RODRÍGUEZ, FRACC. REYNOSA, C.P. 88780, REYNOSA, TAMS. TEL.: 899 926 7552
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE CALLE PRINCIPAL MZ 11 L. 1, COL. SANTA FE, C.P. 39010, CHILPANCINGO, GRO. TEL: 747 478 5793	TLAXCALA	SERVICIOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES PABLO SIDAR #132, COL. BARRIO DE SAN BARTOLOMÉ, C.P. 90970, SAN PABLO DEL MONTE, TLAX. TEL.: 222 271 7502
HIDALGO	FERRPRECIOS S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE #304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6615 / 775 753 6616	VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER BLVD. PRIMAVERA ESQ. HORTENSIA S/N, COL. PRIMAVERA, C.P. 93308, POZA RICA, VER. TEL.: 782 823 8100 / 826 8484
JALISCO	SUCRICAL GUADALAJARA AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90	YUCATÁN	SUCRICAL MÉRIDA CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMAN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC. TEL.: 999 912 2451
MICHOACÁN	FIX FERRETERÍAS AV. PASEO DE LA REPÚBLICA #3140-A, COL. EX-HACIENDA DE LA HUERTA, C.P. 58050, MORELIA, MICH. TEL.: 443 334 6858		

Model	Code	Brand
CEP-12	16240	 TRUPER®

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by **Truper®**. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. Phone number **800-018-7873**. Made in China. Imported by Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.



Stamp of the business. Delivery date:

sello del establecimiento comercial. Fecho de entrega:



Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: plazas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o fundicionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme a las instrucciones, fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presenté el producto, poliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Querétaro, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, o red de servicios, incluye los gastos de transporte del producto que deviven de su cumplimiento de consumibles y accesorios. Para que la garantía sea válida debe cumplir con las siguientes condiciones: 1. Poliza industrial jilotepec, jilotepec, Edo. de Mex. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Modelo	Código	Marca	CEP-12	16240	TRUPER®
--------	--------	-------	--------	-------	---------

**Poliza de
garantía**

TRUPER®

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio Autorizado Truper®, consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado, o llame al: **800 690 6990** u **800-018-7873** donde le informarán cuál es el Centro de Servicio más cercano.

MICHOACÁN	FIX FERRERIAS	AV. EJERCITO DEL ESTADO DE MÉJICO #310-A, COL. SANTÍA CRUZ DEL VALLE, CP. 45349 TAPACHULA DE DÍAZ, MÉJICO.
JALISCO	SUCURSAL GUADALAJARA	TEL.: 33 3606 5285 AL 90
HIDALGO	FERRETERÍAS SA DE C.V.	ROBLEDO, COL. CENTRO, CP. 43600, TULANCINGO, HGO. TEL.: 775 753 6695 / 775 753 6696
GUERRERO	CENTRO DE SERVICIO ECLIPSE	CHIAPAS, COL. MEXICO #1, CP. 39101, CHIAPAS. TEL.: 771 478 5793
CUANAJUATO	CLASICA NUVO MUNDO SA DE CV	CELESTINA, GTO. TEL.: 461 617 7578 / 79 / 80 / 88
MÉXICO	SUCURSAL CENTRO NORTE	TEL.: 761 782 910 EX 7528 / 5102
DURANGO	TORNILLO ALUMINIO SA DE CV	TEL.: 34 432 1986 / 352 8103
COAHUILA	SUCURSAL CULIACÁN	SEPTIMBRE, CP. 28293, MAZANALITO, COAH. TEL.: 871 209 68 23
COLIMA	SOMBAS Y MOTORES BRTMESA DE MAZANALITO	BVD. MIGUEL DE LA MADRID #190, COL. 16 DE OCTUBRE, TEL.: 667 713 9149 / 75 800
MÉJICO	FIX FERRERIAS	TEL.: 55 5522 5031 / 5522 4861
QUINTANA ROO	QUINTANA ROO	TEL.: 997 172 0228 / TORREÓN, COAH. TEL.: 871 209 68 23
PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA	TEL.: 222 282 282 / 84 / 86
CHIAPAS	FIX FERRERIAS	TEL.: 962 118 4083
CAMPACHE	TORNILLO Y FERRERIA AAA	AV. ALVARO OBREGÓN #27, COL. CENTRO, CP. 30700, TEL.: 981 24080 CAMPACHE, CAMPECHE. TEL.: 981 185 2808
BAJA CALIFORNIA SUR	FIX FERRERIAS	TEL.: 63 312 7115
CALIFORNIA NOR	SUCURSAL Tijuana	TEL.: 664 696 5100
AGUASCALIENTES	DE TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN	AV. LAGOS DE BARRAGÁN #120, COL. CERMIÁ, CP. 20030, TEL.: 449 994 0557
BAJA	FIX FERRERIAS	TEL.: 664 696 5100
NAYARIT	SUCURSAL MONTERREY	TEL.: 331 258 0540
MORELOS	FIX FERRERIAS	TEL.: 733 352 9313
CAPTAIN AZURES #95, ESO. JOSÉ PEREZ, COL.	CAPTAIN AZURES #95, ESO. JOSÉ PEREZ, COL.	TEL.: 81 8352 8790 / 81 8352 8790
MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAY.	MAZATLÁN #117, COL. CENTRO, CP. 63000, TEPIC, NAY.	TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790
NUEVO LEÓN	SUCURSAL MONTERREY	TEL.: 222 2710 / 2228 / 2000
GUADALAJARA	HERMILINAS DE TEPIC	TEL.: 287 106 0502
OAXACA	FIX FERRERIAS	TEL.: 287 02 DE ENERGÍA MÉXICO #910, COL. CENTRO, CP. 68300, TUXTEPEC OAX. TEL.: 287 106 0502
PUEBLA	SUCURSAL PUEBLA	TEL.: 287 02 DE ENERGÍA MÉXICO #910, COL. SAN LÓRENZO ALMECTA, ENMÉDIO, CP. 78000, PUEBLA, PUEBLA. TEL.: 474 282 5449
QUERÉTARO	QUERÉTERO	TEL.: 474 282 5449 / 474 2140
SAN LUIS POTOSÍ	FIX FERRERIAS	TEL.: 444 282 4341
SINALOA	SUCURSAL CULIACÁN	TEL.: 667 703 0143, CULIACÁN, SIN.
SONORA	SONORA	TEL.: 667 703 0143, CULIACÁN, SIN.
TABASCO	SUCURSAL VILLAHORMOSA	TEL.: 997 173 2329
TAJAMULPAS	VMI ORIGENES Y REFRIGERACIONES	TEL.: 997 173 2329
TLAXCALA	SERVICIOS Y HERMANINAS INDUSTRIALES	TEL.: 222 717 2502
VERACRUZ	LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER	TEL.: 782 823 1000 / 826 8484
YUCATÁN	SUCURSAL MERIDA	TEL.: 999 912 2451

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TRUPER® Solución de problemas

Problema Causa Fibras desgarreadas.

- Corte demasiado grueso.
- Revise la profundidad correcta de corte.
- Afilar las cuchillas.
- Afilar las cuchillas sin filo.
- Cuchillas cortan más contra el sentido de las fibras.
- Afilar las fibras o gire la placa 180°.
- Afilar las cuchillas.

Alimentación por el pie de mesa Mesa del cepillo sucia.

- Remueve la cubierta suelada o residuos y limpiar la mesa.
- Afilar la cubierta suelada.
- Afilar la cubierta de altura.
- Afilar la cubierta de altura incorrecta.
- Afilar la cubierta de altura.
- Afilar la cubierta de altura.
- Afilar la cubierta de altura.

Plataforma de trabajo Mesa del cepillo sucia.

- Afilar la cubierta de altura.

El esparcir de la pizza • Cuchilla desafilada.

- Afilar las cuchillas.
- Afilar las cuchillas.
- Afilar la cuchilla de corte.

La cadena brinca. • Cuchilla desafilada.

- Afilar la cuchilla de corte.

Para repetitivo del motor. • Use una extensión eléctrica muy larga.

- Use una extensión eléctrica más corta o de calibre más alto.
- Afilar o reemplazar las cuchillas.
- Verifique la tensión de alimentación.
- Funcionamiento a baja tensión.
- Motor.

- Los rodamientos del cabezal de corte son lubrificados y de las cadenas, así como a los tornillos de elevación.
- Esto aplica a la reducción de velocidad y ajuste de altura permitiendo el uso de la misma.

- Cada una de las cadenas, así como a los tornillos de elevación, se acorta su vida útil obligando a un reemplazo temprano.
- Cambio de cadenas, reemplazar las cadenas cuando se tengan sea de proximadamente 6.5 mm (1/4") de largo.
- Remover la cadena y otras acumulaciones de los rodillos de alimentación con un solvente no inflamable.
- La lubricación recomendada para las cadenas de los rodillos usadas con una velocidad de operación media baja es simplemente mantener limpias las cadenas.
- La lubricación recomendada para las cadenas de los rodillos usadas con una velocidad de operación media alta es aplicar aceite de cadena.



Servicio

Lubricación

El servicio de la máquina debe ser realizado únicamente por personal de un Centro de Servicio Autorizado por TRUPER. El servicio y mantenimiento debe invalidar la garantía del producto.

- Ambos carbones deberán ser reemplazados siempre al mismo tiempo.
- Los partes pedagüeras, tales como las churas de los barres de bielgue y del cabezal de corte deben limpiarse con una brocha de algodón que no permitan colicarse en sus posiciones correspondientes.
- Las partes pedagüeras, tales como las churas de los barres de bielgue y del cabezal de corte deben limpiarse con una brocha de algodón que no permitan colicarse en sus posiciones correspondientes.
- La acumulación de arena y otras partículas pueden provocar que su máquina empille con poca precisión. La limpieza manualmente a la herramienta.
- ADVERTENCIA Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente antes de hacer cualquier ajuste, servicio o mantenimiento a la herramienta.

Mantenimiento




- Toma en cuenta el grosor y ancho de la pizza, su grueso y ancho de la herramienta y experiencia podria sacar ventaja del grano. Con el tiempo y experiencia podria sacar ventaja de la profundidad, su rectitud, dirección y estructura de estos factores.
- Tomar en cuenta el grosor y ancho de la pizza, su grueso y ancho de la herramienta y experiencia podria sacar ventaja de la profundidad, su rectitud, dirección y estructura de estos factores.
- Alimentar la pizza en el sentido transversal también puede provocar desprendimientos de serrín grandes, que impide que la pizza se mantenga en la superficie de la madera.
- Para un acabado fino realice pedacitos cortes consecutivos hasta obtener el grosor deseado.

- Para un buen acabado fino realice pedacitos cortes en dirección de corte, para que sean elevadas o desprendidas de una superficie se vellosa a la superficie de la madera.
- Alimentar la pizza de trabajo con los filos de la madera en la dirección del corte, para que sean elevadas o desprendidas de una superficie se vellosa a la superficie de la madera.
- Limpiar la arena y no sacar elevadas o desprendidas, que da una apariencia vellosa a la superficie de la madera.
- Alimentar la pizza en el sentido transversal tambien puede provocar desprendimientos de serrín grandes, que impide que la pizza se mantenga en la superficie de la madera.
- Tomar en cuenta el grosor y ancho de la pizza, su grueso y ancho de la herramienta y experiencia podria sacar ventaja del grano. Con el tiempo y experiencia podria sacar ventaja de la profundidad, su rectitud, dirección y estructura de estos factores.

Para un buen acabado


Puesta en marcha



Largoitud de alimentación (máximo): 125 mm (5")
 Altura de alimentación (máximo): 70 mm (2 3/4")
 Espesor de alimentación: 5 mm - 150 mm (0.2" - 6")
 Profundidad de corte (máximo): 3 mm (1/8")
 Velocidad de alimentación: 8 m/min (26.2 fpm*)
 (*pies x minuto)

- Apoye la pieza en el cepillo que se indica en el gráfico, no intente hacerlo desde atrás.
- La dirección de alimentación es empujándola hacia el frente del cepillo como se indica en el gráfico, no intente hacerlo desde atrás.
- Apoye la pieza de trabajo en la extensión de la mesa.
- Utilice ambas manos. Empuje la pieza al interior del cepillo sin despegarla de la mesa.
- Los procesos para regular las piezas al operador facilitan el manejo de la pieza.
- Las piezas de trabajo se sujetan con lazo sobre los rodillos de realización.
- Tome en cuenta la siguiente tabla para obtener cotas graduadas en una mesa plana:

Alimentación de la pieza de trabajo



ADVERTENCIA • Nunca cepille más de 3 mm de la pieza con espesores menores de 5 mm de espesor. Nunca cepille más de 150 mm (6") de espesor. Nunca cepille más de 125 mm (5") de longitud. Siempre use guantes de madera de menos de 125 mm (5") de longitud.

- Siempre incline su trabajo hacia el lado que no tiene la profundidad deseada más fino que uno grueso.
- Siempre incline su trabajo hacia el lado que no tiene la profundidad deseada más grueso.
- El ajuste de la profundidad del corte es de 2 mm por vueltas de la manivela.
- El ajuste de la profundidad del corte se hace girando la manivela.
- Para ajustar este distancia de corte la mesa de trabajo.
- El espesor de la pieza a trabajar depende de la distancia entre el cepillo de corte y la mesa de trabajo.

Ajuste de la profundidad de corte

Puesta en marcha

TRUPER®

NOTA: Si el equipo se apaga de nuevo, por favor acceda a un enunciado el equipo.

- 4.- Coloque el interruptor (**H**) en posición encendido (**I**) para desparagasar (**I**). Para restablecer el motor, siéntase sobre el interruptor de sobrecargas (**O**).
- 3.- Dele energía al equipo al menos 5 minutos.
- 2.- Coloque el interruptor (**H**) en posición apagado (**O**).
- 1.- Encienda el motor, siéntase sobre el interruptor de sobrecargas (**I**).

Protección de sobrecarga eléctrica

ceppilo a la corriente eléctrica.
está en la posición de apagado (**O**) antes de conectar el de apagado (**O**).

- Para apagar el cepillo, baje el interruptor a la posición de encendido (**I**).

REMOVE TO LOCK Y evante el interruptor a la

- Para encender el cepillo, inserte la llave de seguridad

la placa o poda operar el cepillo.

- Posición de apagado (**O**). Doble la llave de seguridad en la

seguridad (**REMOVE TO LOCK**) con el interruptor en la

personas, especialmente niños, retire la llave de

de tiempo y existe la posibilidad de que la usen otros

autónomos. Si va a dejar la máquina por un largo período




de seguridad (**REMOVE TO LOCK**) para prevenir el uso no

seguirán de piezas de repuesto.

• El cepillo tiene un interruptor (**H**) con llave de

Encendido

Puesta en marcha



graso de la pieza cepillada. media la medida por la guía de la escalera coincida con el repetir el procedimiento de ser necesario hasta que la • Haga la prueba con otra pieza de madera de desecho, Y cepillada.



(G) Y quite la en la medida del espesor de la pieza

• Si no coincide afloje los tornillos de la junta de la escalera


• Compare el espesor medida la pieza cepillada con la lectura de la escalera de profundidad de corte.

• Alimente una pieza de madera de desecho para cepillarla (consulte la página 10).

Ajuste de la escala de profundidad



- De ser necesario repita el procedimiento del lado contrario.
- Despues de hacer el ajuste apoye la esquina vertical (F) para sujetar la altura del lado correspondiente.
- Desacople los engranajes cónicos y gire el engranaje cónico vertical (F) para ajustar la altura del lado correspondiente.
- Coloque horizontalmente (E).




Alineación de la mesa de trabajo

- Coloque una pieza de madera y la mesa de trabajo sobre el cabecazo de la mesa.
- Para alinear las utilice dos piezas idénticas de madera de igual medida.
- Coloque una pieza de madera y la mesa de trabajo sobre el cabecazo de la mesa.
- Ajuste la extensión de la mesa de trabajo con la pieza de madera.
- Coloque la pieza de madera en la mesa de trabajo y alinee la extensión de la mesa de trabajo con la pieza de madera.
- Coloque la pieza de madera en la mesa de trabajo y alinee la extensión de la mesa de trabajo con la pieza de madera.

Ajuste de las extensiones de la mesa


- La guarda anti-astillas se monta en la parte posterior del cepillo y se fija con las tuercas de mampara.

Montaje de la guarda anti-astillas



Ajustes

TRUPER®



- Asegúrate de que la cubillla sea nueva.
- Asegúrate de que el cepillo no dañe la cubillla al instalarla.
- La altura de la cubillla debe ser lo suficiente para que la cubillla se suelte.
- El filo de la cubillla es muy delicado.
- La cubillla debe ser lo suficiente para que la cubillla se suelte.


- Ajuste la altura de la cubillla a 15 mm por medio de tornillos para asegurar la cubillla en su lugar y evitar resortes a la altura adecuada. Aprende firmemente los resortes a la altura adecuada la cubillla hacia los cilindros del cepillo de corte y haciendo contacto con el cilindro del cepillo sus dos bases firmemente en el cilindro (E), colocando sus dos bases firmemente en el cilindro (E).
- Ajuste la altura de la cubillla de acuerdo a la medida correcta como se muestra en la imagen.
- Asegúrate de que la cubillla esté orientada en la dirección correcta de acuerdo a la medida correcta.
- Para montar de nuevo la cubillla en el cepillo de corte, coloca la cubillla en la ranura para que haya contacto con los resortes (D) y gira los tornillos en sentido contrario a la dirección correcta.
- Inserte la cubillla en la ranura para que haya contacto correcto.

- File la barra de bloquedo (A) en la ranura del cepillo de cuchillas.
- Para montar de nuevo la cubillla en el cepillo de corte, desabrocha e inserta una cubillla nueva.
- Afile la barra de bloquedo (A) en la ranura del cepillo de cuchillas.
- Retira la cubillla y dile a alguien para que el filo que haya contactado con el resorte que se afloje.
- Afloja la barra de bloquedo (A) girando en el sentido de las manecillas del reloj los tornillos de sujeción (B). Las manecillas del reloj los tornillos de sujeción (B).
- Afloja la barra de bloquedo (A) y saca la cubillla del resorte (D) y saca la cubillla (C) sin tirar del resorte (D).
- Afloja la barra de bloquedo (A) y saca la cubillla (C) sin tirar del resorte (D).
- Afloja la barra de bloquedo (A) y saca la cubillla (C) sin tirar del resorte (D).

Reempalazo y montaje de las cubilllas

Coloque la manivela en la parte superior del cepillo de acero al carbono y ajuste con el tornillo incluido.

Antes de fijar el cepillo, coloque los 4 soportes antivibración en cada una de las esquinas.



asegurar su estabilidad.

Sugiere montarlos sobre dos piezas de madera para que el cepillo no se mueve en una base se desplace.


• En caso de que el cepillo no se monte en una base se desplace montarlos Alien M x 51 mm (No incluidos).

• El cepillo debe asegurarse a esta superficie por medio de cuatro tornillos Alien M x 51 mm (No incluidos).

• El cepillo debe sujetarse y que sostenga el peso del cepillo junto con las piezas de trabajo.

• El cepillo debe montarse en una superficie plana, nivelada, estable y que sostenga el peso del cepillo junto con las piezas de trabajo.

Para fijar el cepillo a una superficie



TRUPER®

Advertencias de Seguridad

para uso de cepillos eléctricos

Antes de operar la herramienta

A ATENCIÓN • Sujete la pizza de tabajo firmemente con ambas manos y manténgalas lejos del cabezal de corte.

No tirece la velocidad de alimentación correda.

Verrifique los rodillos de alimentación firmemente tomé la velocidad de alimentación correda.

Para asegurarse de que las astillas de madera y rebabas no caigan sobre las personas, si los rodillos de alimentación no se detienen firmemente.

La pizza, casillando que se engrese.

• **A ADVERTENCIA** • Cepille solamente piezas de madera.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

Nunca se pare directamente en la salida o la entrada de la pizza. Siempre pídale a un lado de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

• **A ATENCIÓN** • Nunca se ponga la mano en la salida de la máquina.

Use madera sólida, sin nudos sueltos y tan pocos nudos como sea posible.

Mantenimiento

A ATENCIÓN • Sujete la pizza de tabajo firmemente para el cepillo.

Con ambas manos y manténgalas lejos del cabezal de corte.

No tirece la velocidad de alimentación correda.

Verrifique los rodillos de alimentación firmemente tomé la velocidad de alimentación correda.

Para asegurarse de que las astillas de madera y rebabas no caigan sobre las personas, si los rodillos de alimentación no se detienen firmemente.

No tirece la velocidad de alimentación correda.

• **A ADVERTENCIA** • Retime del lugar de trabajo traspas, estrepadas por los cepillos del cepillo.

Ropa, cables, cuerdas, o cualquier cosa que pueda ser rota o quebrada, o que se pierda al trabajar en la pizza.

Cuchillas y herramientas una herida. Tenga cuidado cuando se pierda para su seguridad.

Familiarícese con las funciones y procedimientos de trabajo de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Las cuchillas son filosas y pueden cortar.

Manejese las cuchillas y cuando no las use.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

• **A ADVERTENCIA** • Nunca se ponga la mano en la salida de la pizza.

Después de operar la herramienta

Montadas como se describe en las instrucciones.

• Asegúrese de que las cuchillas estén correctamente balanceadas.

Indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que

funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

antes de operar la herramienta encienda y déje que


funcione unos momentos. Una vibración que

indique una mala instalación una cuchilla mal balanceada.

A ADVERTENCIA Al operar herramientas eléctricas en exteriores, utilice una extensión especializada marcada como "Uso exterior" marca **6 VOLTECK**. Estas extensiones son apropiadas para el uso en exteriores y reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Capacidad en Ampères	Número de conductores	Calibre de extensión	de 18 a 15 m mayor de 15 m
de 0 A hasta 10 A	3 (uno a tierra)	8 AWG	6 AWG
de 10 A hasta 13 A	16 AWG	14 AWG	12 AWG
de 13 A hasta 15 A	18 AWG	16 AWG	14 AWG
de 15 A hasta 20 A			

Cable y de la capacidad de amperes indicada en la Placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas use el siguiente calibre más alto.



A ATENCIÓN Al usar un cable de extensión, asegúrese de usar el calibre suficiente para transportar la corriente que consumirá su herramienta. Un cable demasiado pequeño para la corriente de extensión, puede causar daños permanentes a su herramienta.

• Ejemplo **B** y siempre conecte la otra del conductor de tierra como se indica.

NINGUN MOTOR. Utilice un adaptador temporal como se muestra en el ejemplo **A**.

• NO REMUEVA O ALTERE EL CONDUCTOR DE TIERRA DE SU CLAVIJA POR.

• Si lo necesita quite el plástico que cubre su herramienta se 2 pines (2 polos).

• Si lo necesita quite el plástico que cubre su herramienta se 2 pines (2 polos), si no está seguro verifique con el técnico calificado.

• Enchufe la clavija dentro de un contacto o enchufe apropiadamente sellado

• Enchufe la clavija dentro de un contacto o enchufe apropiadamente sellado ser conectados a tierra evitar una descarga eléctrica.

A ADVERTENCIA La herramienta debe ser conectada a tierra antes de su uso para evitar una descarga eléctrica.




A ADVERTENCIA Antes de obtemperar acceso a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben ser desconectados.

A ADVERTENCIA Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o Centro de Servicio autorizado **TRUPER**, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

El cable de alimentación tiene sujetacables tipo: Y
La clase de construcción térmica de los devanados del motor: Clase B
La clase de construcción eléctrico de esta herramienta es: Aislamiento básico.

Código	16240	Descripción	cepillo portátil
Medidas	58 cm (23") x 70 cm (27") x 45 cm (18")	Peso	32 kg (70 lbs)
Tensión	127 V~	Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A	Correntímetro	15 A
Potencia	1600 W	Ciclo de trabajo	120 min de trabajo por 30 min de descanso. Máximo 6 horas diarias.
Velocidad	10 000 r/min	Velocidad de corte	• 20 000 cortes/min
Corrientes	14 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C	Ciclo de trabajo	120 min de trabajo por 30 min de descanso. Máximo 6 horas diarias.
Aislamiento	Clase I	Velocidad	10 000 r/min



CEP-12

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones graves, es fundamental leer este instructivo por completo antes de usarla.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.

ATENCIÓN

- | | |
|--|--|
| 3
Especificaciones técnicas. | 3
Requerimientos eléctricos. |
| 4
Advertencias generales de seguridad. | 4
Advertencias de seguridad para uso de cepillos eléctricos. |
| 5
Partes. | 5
Para uso de cepillos eléctricos. |
| 6
Ajustes. | 6
Puesta en marcha. |
| 7
Ensamble. | 7
Mantenimiento. |
| 8
Solución de problemas. | 8
Notas. |
| 11
Puesta en marcha. | 11
Centros de servicio autorizados. |
| 12
Mantenimiento. | 12
Poliza de garantía. |
| 13
Solución de problemas. | 13
Cepillos. |
| 15
Notas. | 15
Centros de servicio autorizados. |
| 16
Poliza de garantía. | 16
Cepillos. |

Índice**TRUPER®**




ATENCIÓN Lea este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

16240 CEP-12

Modelo Código

Este instructivo es para:

CEP-12



Potencia

1 600 W

Cepillo portátil

Instructivo de

TRUPER®

ESPAÑOL
ENGLISH