




Incluye: 1 punta cónica fina
1 punta cónica
1 punta redonda fina
1 punta redonda

GUÍA RÁPIDA

1. Limar cualquier suciedad, óxido o pintura en la parte que desea soldar



2. Calentar la pieza con el soldador



3. Aplique soldadura a base de colofonia a la pieza y derrítala con el soldador.



4. Espere a que la soldadura se enfríe y se endurezca antes de mover la pieza soldada

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54240

Fecha de compra:

02-2021



7 506240 68834 1